

SPIRITO LIBERO

Tratable después de aproximadamente 12-14 horas. Totalmente seca después de 28 días.
Conservación: en un lugar seco, fresco, lejos de la humedad y las heladas.



Paso 1 - Para comenzar aplicar Spatula Stuhli Primer Naturale.



Paso 2 - Preparar el tinte con los colores que indicamos en el muestrario y mezclar con el batidor de alambres; dejar reposar 24 horas.



Paso 3 - Primera Mano - distribuir libremente el producto con la nuestra espátula redondeada.



Paso 4 - Segunda Mano - distribuir libremente el producto con la nuestra espátula redondeada.



Paso 5 - Cuando el producto empieza a secarse, proceder a la compactación y el pulido.



Paso 6 - Si lo desea, proteger la pared con Cera del Vecchio.

SPIRITO LIBERO

Consumos

Cajas de	mq/KG	KG. 24	KG. 8	KG. 2
Spirito Libero Art. 1060	0,9	20 mq	7 mq	1,5 mq

Fórmulas

Cajas de		KG. 24	KG. 8	KG. 2
Spirito Libero Art. 1060	L1	2.250 ml	750 ml	187 ml
	L2	750 ml	250 ml	62 ml
	L3	186 ml	62 ml	15,5 ml
	L4	60 ml	20 ml	5 ml

No contiene solventes - No inflamable - Transpirante

Informaciones reglamentarias

Límite de COV UE para este producto (cat.A/I): 200 g/l (2010)

VOC del producto: 50 g/l

Identificación de los peligros



Advertencia:

H315: Causa irritación cutánea

Prevención:

P264: Lave cuidadosamente las partes del cuerpo entren en contacto con el producto.

P280: Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara.

Reacción:

P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.

P321: Tratamiento específico (véase etiqueta).

P332 + P313: En caso de irritación cutánea: consultar al médico.

P362: Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.



Peligro:

H318: Causas lesiones oculares graves

Prevención:

P280: Llevar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / la cara.

Reacción:

P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando

P310: Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o de médico.